

6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi)

Mieti todennäköiset ongelmat työssä, luokittele ja asetatärkeysjärjestykseen. Mieti myös tehokas ennaltaehkäisy ja toteutumiskelpoinen varasuunnitelma - huomioiden kohdekohtaiset tekijät.

Ongelma	Hälytin	Torjunta	Korjauskeino
- Koneiden rikkoutuminen	- Ulkonäkö tai muut varoitteet	- Käyttötottumukset ja opastus	- Ammattilaisen huolto. Uusi kone
- Työturvallisuuden puute	- Vaaratilanteet	- Ensiapu, henkilösuojaimet	- Perekdytys, palaverit
- Työntekijän sairastuminen	- Informaation kulku	- Työturvallisuus	- Varatyöntekijä
- Materiaalien myöhästymisen	- Aikatauluongelmat	- Tilausten varmistaminen	- Varamestat
- Mittatarkkuus	- Ulkonäkö	- Valvonta, huolellisuus, mittalaitteiden kalibrointi	- Uudelleen asennus
- Materiaalien vaurioituminen ennen asennusta	- Kiire	- Huolellinen varastointi, siirrot	- Riskivaraus
- Materiaalien vaurioituminen	- Tilanpuute	- Materiaalitoimituksen tahdistus	- Järjestely
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-